



INSPECȚIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BOTOȘANI

Nr. 393/SSM/08.02.2021

INFORMARE PRIVIND  
ACȚIUNE NAȚIONALĂ

Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 07, 08.

**I. Obiectivele Acțiunii de control**

Constatu în:

- 1.Verificarea modului de respectare de către angajatori a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă în industria extractivă de suprafață;
2. Verificarea modului în care serviciile interne de prevenire și protecție din industria extractivă de suprafață și subteran își desfășoară activitatea, sunt organizate și își îndeplinesc atribuțiile;
- 3.Adoptarea unor măsuri de prevenire împotriva căderilor de la același nivel în industria extractivă de suprafață și subteran;
- 4.Verificarea modului în care angajatorii aplică practic prevederile H.G. nr. 1049/2006 în industria extractivă de suprafață și subteran, informarea și consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de protecție privind securitatea și sănătatea în muncă.

Grupul țintă

Acțiunile de control se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi(mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt ), care efectuează activități de extracție în sectorul de activitate minieră (coduri CAEN: 05, 07, 08).

**II. Motivarea Acțiunii de control**

Inspecția Muncii derulează în cursul anului 2021, o acțiune națională de verificare privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață. Această acțiune este motivată de creșterea numărului de accidente de muncă, precum și gravitatea acestora, impundu-se intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în industria extractivă de suprafață, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

În activitatea de exploatare la suprafață-cariere, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt:

- Riscuri legate de echipamentele de muncă (echipamente de muncă nedotate cu protecții care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acțiune);
- Incendii provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare și a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât și subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje;

- Riscuri legate de nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere. Datorită riscurilor specifice acestei activități, este necesară atât o instruire adecvată, precum și o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securității și sănătății la locul de muncă.

În urma controalelor desfășurate de către inspectorii de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă s-au desprins o serie de neconformități după cum urmează:

- Nu se efectuează informarea lucrătorilor asupra riscurilor de la locurile de muncă;
- Nu se acordă echipamente individuale de protecție corespunzătoare riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Nu sunt stabilite măsuri de protecție împotriva electrocutării prin atingere directă la unele echipamente de muncă;
- Echipamentele de muncă nu sunt dotate cu dispozitive de protecție;
- Sistemele de comandă ale echipamentelor de muncă nu sunt marcate corespunzător;
- Nu sunt elaborate instrucțiuni proprii de securitate a muncii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă și nu este asigurat cadrul organizatoric pentru activitatea de protecție și prevenire a riscurilor profesionale;
- Nu se controlează modul în care măsurile stabilite în planul de prevenire și de protecție sunt cunoscute și se aplică de către toți lucrătorii;
- Căile de acces și ieșirile în caz de urgență nu sunt menținute în mod permanent libere;
- Lipsa avizelor ISCIR pentru echipamentele de muncă de ridicare a sarcinilor.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentelor de muncă înregistrate în perioada 2017-2019, în activitățile din industria extractivă de suprafață și subteran, s-a constatat următoarea evoluție:

- În anul 2017: 52 accidente de muncă, din care 4 accidente mortale și 48 cu incapacitate temporară de muncă;
- În anul 2018: 18 accidente de muncă, din care 4 accidente mortale și 14 cu incapacitate temporară de muncă;
- În anul 2019: 22 accidente de muncă, din care 0 accidente mortale și 22 cu incapacitate temporară de muncă;

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de muncă în industria extractivă de suprafață și subteran în perioada 2017-2019, au fost următoarele:

- electrocutare;
- nerespectarea metodelor de exploatare;
- nerespectarea termenelor de executare a operațiunilor de menenanță;
- angrenarea lucrătorilor de către organe de mașini în mișcare;
- căderi de la același nivel;
- surpări ale taluzurilor etc.

### **III. Acte normative de bază**

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii; Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii); H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran; H.G. nr.1.091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă; H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de

securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă; Legea nr. 126/1995 modificată și completată privind regimul materiilor explozive, precum și celealte hotărâri de guvern care reglementează activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă.

#### **IV. Etapele Acțiunii de control**

Acțiunea se va desfășura pe parcursul trimestrelor I,II,III și IV al anului 2021 în toate județele unde există activități miniere de suprafață. Această acțiune va avea trei etape și anume:

**Etapa I de informare**

În lunile ianuarie și februarie 2021, inspectoratele teritoriale de muncă vor derula o campanie de informare despre acestă acțiune, la care vor fi invitați toți angajatorii din județul Botoșani care desfășoară activități miniere de suprafață, la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

**Etapa a II a de control**

Se va derula începând cu luna martie până în luna octombrie 2021 prin acțiuni de control la toate societățile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea substanțelor minerale utile la suprafață. Această etapă se va finaliza în data de 30 octombrie 2021.

**Etapa a III a de verificare a măsurilor dispuse anterior**

Se va derula în perioada 1-30 noiembrie 2021, în care I.T.M. Botoșani va efectua controale de verificare a măsurilor dispuse în etapa a II a.

Inspector Șef  
Cristian Leo Kohut



Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani

Dan Moldovanu

Inspector Șef Adj. S.S.M.

Mîndrilă Artemizia  
Inspector de muncă