

INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAȚI

Anexa nr.1 la procesul verbal de constatare si sanctionare a contravenției
seria GL, nr.39742/ 2021

nu au fost asigurate echipamente de protecție (ex. centuri de siguranță), astfel încât să fie eliminat pericolul de cădere în gol la deplasarea lucrătorului pe marginea șanțului neconsolidat cu sprijiniri. Acest fapt a condus la dezechilibrarea și căderea în șanț a numitului () care a fost surprins și acoperit de malul de pământ ce s-a prăbușit peste acesta. Au fost încălcate prevederilor art.13, lit. f din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, pct.10.1, 10.3., 10.4, secțiunea a 2 a, partea B din H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime pentru șantierele temporare sau mobile, Tehnologia lucrărilor de canalizare pusă la dispoziție executantului de antreprenorul (), ediția nr. din 2009, revizia 1, Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru lucrări de săpătură - sprijiniri de maluri aprobate de () și prevederi din planul propriu de securitate și sănătate în muncă elaborat de angajator, pag.13.

2.Cu ocazia cercetării evenimentului care a avut loc în data de () la ora () la () str. () la șantierul temporar din jud. () comuna () mai exact in data de () ora () la sediul ITM () str. () verificând documentele puse la dispoziție cu ocazia cercetării evenimentului s-a constatat că angajatorul () nu a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorului () - mașinist mașini pentru terasamente prin servicii de medicina muncii, acesta nefiind în posesia fișei de aptitudini medicale eliberată de medicul de medicina muncii, contrar prevederilor art.13, lit.j din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare

INSPECTOR DE MUNCA

MARTOR

CONTRAVENIENT

Legitimată

Prezenta anexă conține 1 pagină, face parte integrantă din procesul de constatare și sancționare a contravenției seria GL, nr. () și a fost întocmită în 3 exemplare.