



Nr. 5375 / 20.03.2023

## COMUNICAT DE PRESĂ

### Simpozion la ITM Hunedoara privind respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul construcțiilor

Sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara a găzduit vineri, 17 martie 2023 un simpozion pe tema necesității continuării acțiunii de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, la nivel național, de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor (cod CAEN 41, 42 și 43), în perioada februarie 2023 - decembrie 2023.

Alături de inspectorii de muncă, la această acțiune au participat antreprenori, reprezentanți ai firmelor de consultanță, coordonatori ai șantierelor și reprezentanți ai serviciilor externe de prevenire și protecție.

Domeniul construcțiilor reprezintă unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia națională și, conform statisticilor, numărul accidentelor de muncă se menține la un nivel ridicat.

În anul 2022, la nivelul ITM Hunedoara, s-au înregistrat 14 accidente de muncă (dintre care, 13 accidente care au produs incapacitate temporară de muncă), față de anul 2021, în care s-au înregistrat 11 accidente de muncă (dintre care, 10 accidente au produs incapacitate temporară de muncă).

Numărul mare de accidente din acest domeniu de activitate, se datorează și caracteristicilor specifice muncii în acest sector, cum ar fi fluctuația mare de personal, nivelul scăzut al pregătirii personalului, caracterul sezonier al lucrărilor, modificarea continuă a mediului de muncă, modificarea frecventă a locației, riscuri de accidentare existente în mediul de muncă, procese tehnologice complexe,



INSPECȚIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4597

procent ridicat de lucrători fără forme legale/ neinstruiți și tolerarea actelor de indisciplină (prezentarea la lucru sub influența alcoolului, neutilizarea echipamentului individual de protecție).

În urma campaniei naționale desfășurată în anul 2022, în ceea ce privește verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, în domeniul construcțiilor, cele mai des întâlnite deficiențe sunt:

- locurile de muncă sunt fără sisteme de protecție colectivă, fără balustrade solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime;
- lucrătorii care nu utilizează echipamentele individuale de protecție (centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, căști, bocanci) sunt admiși la lucru de către șefii de echipă, maistrii sau conducătorii locurilor de muncă desemnați de către angajator;
- instruirii incomplete sau neconsemnate în fișele de instruire individuale;
- "Planul propriu de securitate și sănătate al șantierului" nu este completat și adaptat, în funcție de evoluția lucrărilor, de către subantreprenori.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara vine în ajutorul angajatorilor și a angajaților punând la dispoziția acestora informațiile necesare desfășurării activității în condițiile legale, atât în domeniul sănătății și securității în muncă, cât și în domeniul relațiilor de muncă.

Adrian Florin BOZDOG

Inspector Șef,

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara



Cristina CREȚ

Consilier CRP

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara