



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

INFORMARE

privind derularea actiunii din Programul propriu de actiuni al I.T.M. Braila

“Actiune privind modul in care angajatorii respecta prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate constructii si reparatii nave”

A doua parte a actiunii s-a derulat pe parcursul trimestrului IV anul curent pe platforma navala VARD BRAILA si in Bazinul Docuri Braila-Dana 33, avand ca scop verificarea respectarii de catre angajatori si angajati a prevederilor legislative specifice locurilor de munca din compartimentele navelor in constructie si/sau reparatie, unde isi desfasoara activitatea lucratori care apartin mai multor subcontractori.

In vederea nominalizarii unitatilor care urmau a fi controlate, s-a utilizat baza de date a institutiei, avand in vedere cu prioritate angajatorii care au inregistrat anterior accidente de munca si/sau un numar mai mare de lucratori.

Verificarea angajatorilor la punctele de lucru s-a efectuat in baza tematicilor proprii de control.

In perioada analizata, pe platforma navala VARD BRAILA, activitatea de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca a vizat locurile de munca din hala de asamblare corp nava si cele de pe navele in constructie comenzile N1812; N1803; N1837; N1845 si N1787, unde isi desfasurau activitatea lucratori din cadrul S.C. VARD BRAILA S.A., S.C. VARD ELECTRO BRAILA S.R.L. S.C. MARITIME INTERIOR S.R.L.. si S.C. BUTAN GRUP S.R.L.

Datorita numarului redus de comenzi, cea mai mare parte a societatilor subcontractoare care au activat pe Platforma navala VARD BRAILA si-au concentrat efectivele de personal specializat in constructii navale in alte puncte de lucru din tara.

In Bazinul Docuri Braila, situat pe malul stang al Dunarii la km 169+900, activitatea de control in domeniul s.s.m. a vizat S.C. DUNAV S.R.L. care efectueaza operatiuni de reparatii nave in Dana 33.

In urma celor 6 de controale efectuate in perioada mentionata, s-au consemnat o serie de abateri de la prevederile reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, constand in:

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

1. Deficiente privind organizarea activitatilor de prevenire si protectie

- continutul instructiunilor proprii acopera in masura insuficienta particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca;
- documentul privind evidenta zonelor cu risc ridicat si specific nu face referire la masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone;
- semnalizarea de securitate insuficienta a cailor si iesirilor de urgenta ;
- autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca nu a respectat regulamentul (procedura) specifica de autorizare la completarea fisei de autorizare.

2. Deficiente privind respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea echipamentelor de munca

- echipamente de munca de ridicat sub regim ISCIR, cu sarcina max. de sub 1t, fara autorizarea functionarii din partea RSVTI din unitate;
- buletine de masuratori PRAM la prize de pamant in termen scadent depasit.

Nu s-au constatat situatii de nerealizare a masurilor dispuse in controalele anterioare.

Ca urmare a abaterilor constatate de la prevederile reglementarilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, s-au aplicat unitatilor controlate un numar de 16 sanctiuni contraventionale.

Pe parcursul trimestrului IV anul curent, nu au fost inregistrate accidente de munca in sectorul constructii si reparatii nave la punctele de lucru de pe raza judetului Braila.