



### Comunicat de presă

#### Explozie cu doi răniți la sistemul de exhaustare - ventilare a unei fabrici de mobilă din Sighetul Marmației, Maramureș

Inspeția Muncii informează că, azi, în jurul orei 14.45, s-a produs o explozie la sistemul de exhaustare al S.C. PLIMOB S.A. din Sighetul Marmației, județul Maramureș. Evenimentul a surprins un muncitor în perimetrul instalației. Acesta a suferit arsuri de gradul I și II pe față și mâini. După explozie, un alt muncitor care a intrat după victimă a suferit ușoare intoxicații cu fum. În prezent, amândoi se află în afara oricărui pericol. O echipă formată din inspectori ai Inspectoratului teritorial de muncă Maramureș s-a deplasat la fața locului și cercetează evenimentul sub aspectul împrejurărilor și cauzelor care l-au produs.

Au fost efectuate verificări în baza de date, Registrul Electronic de Evidență a Salariaților și s-a constatat că ambele victime erau angajate cu forme legale.

**INSPECTOR GENERAL DE STAT,  
DANTES NICOLAE BRATU**