



INSPECȚIA MUNCII

REGULI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ PENTRU CONDUCĂTORII LOCURILOR
DE MUNCĂ DIN INDUSTRIA METALURGICĂ



ASIGURĂ-TE CĂ TOȚI CEI CARE ÎȘI
DEFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN SUBORDINEA TA
VOR AJUNGE SĂNĂTOȘI LA FAMILIILE LOR!

NU UITA CĂ ȘI TU AI FAMILIE!



INSPECȚIA MUNCII

REGULI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ PENTRU CONDUCĂTORII LOCURILOR
DE MUNCĂ DIN INDUSTRIA METALURGICĂ



ASIGURĂ-TE CĂ TOȚI CEI CARE ÎȘI
DEFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN SUBORDINEA TA
VOR AJUNGE SĂNĂTOȘI LA FAMILIILE LOR!

NU UITA CĂ ȘI TU AI FAMILIE!

INSPECȚIA MUNCII

- Nu uitați că aveți permanent obligația de a asigura securitatea și sănătatea angajaților, în toate aspectele referitoare la muncă;
- Veți lua măsuri pentru prevenirea riscurilor de accidentare, prin informarea și instruirea continuă a lucrătorilor din subordine;
- Aceste măsuri vor fi periodic adaptate ținând seama de schimbarea condițiilor de muncă, în scopul de a îmbunătăți situația existentă;
- Lucrătorii vor fi instruiți asupra pericolelor prezente în mediul de muncă pentru propria securitate și sănătate, substanțele și echipamentele de muncă cu care lucrează, precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite;
- Atunci când stabiliți sarcini de muncă să luați în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă precum și pregătirea acestuia;
- Veți participa activ la identificarea riscurilor la locurile de muncă;
- Veți lua măsuri pentru acordarea de echipament de protecție adecvat;
- Lucrătorii vor fi controlați continuu pentru a purta echipamentul de protecție acordat;
- Veți lua măsuri pentru desemnarea unui conducător de loc de muncă pentru toate lucrările care necesită măsuri speciale de siguranță;
- Veți lua măsuri pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate, accesul la aceste locuri de muncă să fie permis numai după verificări temeinice privind prezența gazelor și substanțelor nocive și numai după acordarea și purtarea echipamentului individual de protecție corespunzător;
- Toate căile de acces ale spațiilor tehnice vor fi menținute în stare bună, curate, libere de orice obstacol și vor fi marcate vizibil;
- Se vor lua măsuri pentru interzicerea depozitării de piese, subansamble și materiale, chiar temporar, pe căile de acces și de circulație;
- Manevrarea echipamentelor de muncă va fi permisă numai pentru lucrătorii calificați.

INSPECȚIA MUNCII

- Nu uitați că aveți permanent obligația de a asigura securitatea și sănătatea angajaților, în toate aspectele referitoare la muncă;
- Veți lua măsuri pentru prevenirea riscurilor de accidentare, prin informarea și instruirea continuă a lucrătorilor din subordine;
- Aceste măsuri vor fi periodic adaptate ținând seama de schimbarea condițiilor de muncă, în scopul de a îmbunătăți situația existentă;
- Lucrătorii vor fi instruiți asupra pericolelor prezente în mediul de muncă pentru propria securitate și sănătate, substanțele și echipamentele de muncă cu care lucrează, precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite;
- Atunci când stabiliți sarcini de muncă să luați în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă precum și pregătirea acestuia;
- Veți participa activ la identificarea riscurilor la locurile de muncă;
- Veți lua măsuri pentru acordarea de echipament de protecție adecvat;
- Lucrătorii vor fi controlați continuu pentru a purta echipamentul de protecție acordat;
- Veți lua măsuri pentru desemnarea unui conducător de loc de muncă pentru toate lucrările care necesită măsuri speciale de siguranță;
- Veți lua măsuri pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate, accesul la aceste locuri de muncă să fie permis numai după verificări temeinice privind prezența gazelor și substanțelor nocive și numai după acordarea și purtarea echipamentului individual de protecție corespunzător;
- Toate căile de acces ale spațiilor tehnice vor fi menținute în stare bună, curate, libere de orice obstacol și vor fi marcate vizibil;
- Se vor lua măsuri pentru interzicerea depozitării de piese, subansamble și materiale, chiar temporar, pe căile de acces și de circulație;
- Manevrarea echipamentelor de muncă va fi permisă numai pentru lucrătorii calificați.