



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

R3983

REGIM SPECIAL

Seria BC, Nr. 67313

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR

Încheiat în ziua 24 luna 11 anul 2021 în localitatea Bacău la sediul ITM Bacău pentru [redacted]

Subsemnatul/Subsemnata [redacted] având funcția de inspector/inspectori de muncă, în temeiul art. 19 și art. 25 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. [redacted] eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă [redacted] în urma controlului efectuat în ziua 14 luna 10 anul 2021 privind modul în care se respectă prevederile [redacted] a securității și sănătății în muncă/ supravegherii pieței la persoana juridică/fizică [redacted]

[redacted] județul/sector [redacted] înmatriculată la Registrul Comertului sub numărul [redacted] JI/CIF/autorizație nr. [redacted] reprezentată de d-l/d-na [redacted] domiciliată în localitatea [redacted] strada [redacted] nr. [redacted]

posesor al B.I./C.I./Pașaport seria [redacted] eliberat(ă) de [redacted] la data de [redacted] C.N.P. [redacted] în calitate de administrator

am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate):

1. În urma cercetării evenimentului care a avut loc în data de 27.05.2021 ora 12.36 pe strada [redacted] în dreptul imobilului cu [redacted] din localitatea [redacted] [redacted] județul Bacău și în urma cărora a survenit decesul lucrătorului [redacted] și accidentarea lucrătorului [redacted] și-au constatat mai multe neconfermități care din lipsă de spațiu sunt descrise în anexa la prezenta proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor anexa conține două (2) pagini și face parte integrantă din procesul verbal. Seria BC nr. 67313 încheiat în ziua de 24.11.2021.

Cercetarea evenimentului a coror victime au fost [redacted] a fost efectuată de ITM Bacău în perioada 28.01.2021 - 14.10.2021 la locul producerii evenimentului, în loc [redacted] unde se efectuează lucrări pentru înființarea rețeg de canalizare abt. uzor. Muncitorii și o parte de echipare la organizarea de sanitar a [redacted] se desfășoară în str. [redacted] nr. [redacted] din [redacted] pream [redacted] și la sediul ITM Bacău situat în loc Bacău str. Ionuț Landu Struza Nr. 63A Bacău.

INSPECTOR DE MUNCĂ, [redacted]

MARTOR, [redacted]

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:
 1.art. 13 a) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 39 (4) din 1319/2006. cu:
 Amendă, în sumă de 8000 / Avertisment² și sancțiunea complementară
 2.art. 13 a) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 5(2) a. 4.7 din 062/2001. cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară
 3.art. 13 a) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 5(2) a. 4.7 din 062/2001. cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară
 4.art. 10(1) a) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 5(2) a. 4.7 din 062/2001. cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară
 5.art. din și se sancționează conform art. din cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul³:

....., cu
 sediul/domiciliul în localitatea str., nr., bl., et., sc., ap., județul/sectorul înmatriculată în Registrul Comerțului cu numărul /CNP/autorizație nr. reprezentată de d-l/d-na Numele/Prenumele: născut(ă) la data de posesor al B.I./C.I. seria nr., eliberat(ă) de C.N.P. având funcția/calitatea de administrator, cu domiciliul în localitatea nr., bl., et., sc., ap. județul/sectorul

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei serianr., statul emitent data eliberării

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia:

Contravenientul nu este de față / refuză / nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul: Numele/Prenumele C.N.P. B.I./C.I. seria nr. domiciliul în localitatea str. nr., bl., et., sc., ap. județul/sectorul

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:
Procesul verbal s-a încheiat la sediul I.M. Băcău în prezența altor inspectori de muncă care nu pot avea calitatea de martori.

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni⁴:
Nu a formulat

Suma totală de 8000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul deschis la

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de 2000 lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenziile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă BĂCĂU.

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria

Prezentul proces-verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.
 Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi 16.12.2021 / sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

INSPECTOR DE MUNCĂ MARTOR, Am primit: CONTRAVENIENT

² Avertismentul se aplica potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare
³ Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate
⁴ Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

ANEXA**LA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A
CONTRAVENTIILOR****Seria BC nr. 67313**Incheiat in ziua **24** luna **11** anul **2021** in localitatea **Bacau** la sediul ITM Bacau pentru
[REDACTED]

1. Din analiza documentelor anexate la dosarul de cercetare, inclusiv a declarațiilor martorilor, și a înregistrărilor video, s-a constatat ca o cauză care a concurat la producerea evenimentului din data 27.05.2021, în jurul orei 12.36, pe strada [REDACTED] în dreptul imobilului cu numărul 8, din localitatea [REDACTED] comuna [REDACTED], județul Bacău, în urma căruia a survenit decesul lucrătorului [REDACTED] și accidentarea lucrătorului [REDACTED], o constituie neasigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă de către angajatorul [REDACTED] S.R.L., în sensul că nu au fost luate măsuri în vederea adoptării, din faza de execuție a construcțiilor, de soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. Astfel, o parte a pământului excavat, din săpătura executată între CV 16.13 și SPAU 5, a fost depozitat în grămezi pe malul stâng al șanțului, chiar pe marginea acestuia, fără a lăsa o distanță față de excavație, fapt ce a determinat mărirea instabilității peretelui săpăturii, prin crearea unei presiuni suplimentare ce a favorizat prabușirea segmentului de mal și îngroparea celor doi lucratori.

Acestea contravin prevederilor, coroborate cu cele ale punctului 10, subpunctul 10.4 din Anexa 4, Partea B, Secțiunea a 2-a din H.G. nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, actualizată, ale art. 279 din IPSSM, [REDACTED] pentru lucrări de săpături, ale art. 254 din IPSSM, [REDACTED] pentru lucrări de canalizare, construcții, îngrădiri, drenaj, canalizare și rețele de apă, ale Punctul 2 lit. A, subpunctul 20 Capitolul IV.3 subcapitolul V., din Planul propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului, precum și ale paragrafului 11, Capitolul 3.2. Din „Proiect – înființarea rețelei de canalizare ape uzate și a stației de epurare în localitățile [REDACTED] și [REDACTED] comuna [REDACTED], județul Bacău”

2. Angajatorul nu a asigurat condiții de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la efectuarea săpăturilor. Astfel, în data de 27.05.2021 nu au fost luate măsuri în vederea utilizării unor dispozitive (scări etc - existente în organizarea de șantier a firmei) pentru a se asigura

INSPECTOR DE MUNCA
[REDACTED]MARTOR
[REDACTED]

accesul în deplină securitate a lucrătorilor la coborârea și urcarea în și din săpătura excavată, ce avea o adâncime de aproximativ 3 – 3,5 m, executată între căminul de vizitare 16.13 și stația de pompare ape uzate nr. 5, din localitatea [REDACTED], strada [REDACTED], comuna [REDACTED], județul Bacău.

Acestea contravin prevederilor punctului 10, subpunctul 10.3, Anexa 4 Partea B- Secțiunea a 2-a din H.G. nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, actualizată, precum și ale art. 227 aliniatul 6 și art. 283, din "IPSSM [REDACTED] pentru lucrări de săpături"

3. Angajatorul nu a asigurat și controlat aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe.

Astfel, cu toate că angajatorul a dotat lucrătorii cu echipament individual de protecție, nu a controlat și nu a luat măsuri ca aceștia să utilizeze echipamentul din dotare. În data de 27.05.2021, la lucrările de conectare a căminului de vizitare 16.13 cu SPAU 5 lucrătorii prezenți (inclusiv [REDACTED] și [REDACTED] nu purtau tot echipamentul individual de protecție acordat de angajator (exemplu: căști de protecție, salopete, etc., conform declarații [REDACTED] [REDACTED] precum și a înregistrărilor video).

Nu au fost respectate prevederile art. 15 alin. (1) punctul 5 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

4. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor și a constatărilor făcute în teren, a reieșit că angajatorul nu a luat suficiente măsuri pentru acordarea primului ajutor, adaptate naturii activităților și mărimii unității. Astfel cu toate că la nivelul [REDACTED] sunt desemnați lucrători care să aplice măsurile de acordare a primului ajutor prin decizia nr. 521-1 din 19.04.2021, la data și locul evenimentului, echipa de lucrători, care executau activități în locuri de muncă dispersate și din care făceau parte și cei nominalizați în decizia amintită, nu avea în dotare trusă sanitară pentru acordarea primului ajutor (declarației conducător loc de muncă [REDACTED]).

Acestea contravin prevederilor art. 1 alin. (2) și punctul 1b) din Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale, precum și ale Capitolului VIII - subcapitolul 5, punctul b), paragraful 1 din "Planul propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului"

INSPECTOR DE MUNCĂ

MARTOR

CONTRAVENIENT