



20. DEC 2021

INSPECȚIA MUNCII

REGIM SPECIAL

ia BC, Nr. 67318

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

R 4140

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

Încheiat în ziua 15 luna 12 anul 2021 în localitatea Bacău la sediul ITM Bacău

Subsemnatul/Subsemnatai [redacted], având funcția de inspector/inspectori de muncă, în temeiul art. 19 și art. 25 din Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. [redacted] eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, în urma controlului efectuat în ziua 03 luna 09 anul 2021 privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă/ supravegherii pieței la persoana juridică/fizică [redacted], cu sediul/domiciliul în localitatea [redacted], str. [redacted] ap. [redacted] județul/sector Bacău, înmatriculată la Registrul Comerțului nr. [redacted] CUI/CIF/autorizație nr. [redacted], reprezentată de dl/dna [redacted] domiciliată în localitatea [redacted] strada [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județul/sector [redacted] posesor al [redacted] C.I./Pasport serie [redacted] eliberat(ă) de [redacted] la data de [redacted] C.N.P. [redacted] în calitate de administrator am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate):

1. Ca urmare a cercetării evenimentului în urma căruia a decedat numitul [redacted] în ziua de 18.06.2021 ora 15.12 efectuată în perioada 23-24, 28-30 iunie, 01-02 și 05-09 iulie, precum și în data de 03 septembrie și în perioada 13-14 septembrie anul 2021 facuta la locul producerii evenimentului punct de lucru [redacted] SRL situat în municipiul [redacted] nr. [redacted] Bacău și la sediul ITM Bacău s-au constatat săvârșirea mai multor fapte care din lipsă de spațiu sunt descrise în anexa la prezentul proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Anexa are două (2) pagini și face parte integrantă din PV seria BC nr 67318 încheiat în data de 11.12.2021. Constatarea săvârșirii faptelor s-a făcut în perioada 02-11.12.2021 la locul producerii accidentului în urma cauzei a decedat [redacted] în data de 03-09.2021 ora 12.00 la sediul ITM Bacău situat în la c. Bacău str. Lanțe Sandu Sturza nr 63A.

INSPECTORI DE MUNCĂ [redacted] MARTOR, [redacted] CONTRAVENIENT [redacted]

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

1. art. 13 r) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 39.2) din 1319/2006 cu:  
 Amendă, în sumă de 10.000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
2. art. 13. r) din 319/2006 și se sancționează conform art. 39.2) r. 7 din 06/2001 cu:  
 Amendă, în sumă de 10.000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
3. art. 13. r) din 319/2006 și se sancționează conform art. 39.2) r. 7 din 06/2001 cu:  
 Amendă, în sumă de 10.000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
4. art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:  
 Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
5. art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:  
 Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul<sup>3</sup>:

..... cu  
 sediul/domiciliul în localitatea ..... str. ....  
 nr. ...., bl. ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul BACAU, înmatriculată la Registrul Comerțului cu  
 numărul ..... CUI/CIF/CNP/autorizație nr. .... reprezentată de d-l/d-na  
 Numele/Prenumele: ..... născut(ă) la data de .....  
 posesor al B.I./C.I. seria ..... eliberat(ă) de ..... la data de .....  
 C.N.P. .... având funcția/calitatea de ..... cu domiciliul în  
 localitatea ..... str. .... bl. ...., et. ...., sc. ....  
 ap. ...., județul/sectorul: BACAU

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei seria .....nr. ...., statul emitent  
 ....., data eliberării .....

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: .....

Contravenientul  nu este de față /  refuză /  nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:

Numele/Prenumele ....., C.N.P. .... B.I./C.I. seria ..... nr. ....  
 domiciliul în localitatea ..... str. ...., nr. ...., bl. ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .....

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

Procesul verbal a fost încheiat la sediul ITM Bacău în prezența altor  
 inspectori de muncă care nu pot avea calitatea de martori

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni<sup>4</sup>:

Suma totală de 10.000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul  
 ..... deschis la .....

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de 2500 lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenzile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă BACAU.

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria .....

Prezentul proces-verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi prin poșta sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

Am primit:

INSPECTOR/DE MUNCĂ,

MARTOR,

CONTRAVENIENT

<sup>1</sup> Dacă este necesar se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe ..... pagină, acesta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

<sup>2</sup> Avertismentul se aplică potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare

<sup>3</sup> Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate

<sup>4</sup> Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

**ANEXA****LA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A  
CONTRAVENTIILOR****Seria BC nr. 67318**

Incheiat in ziua **15** luna **12** anul **2021** in localitatea **Bacau** la sediul ITM Bacau pentru  
[REDACTED] SRL

1. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate, a imaginilor de la camerele de supraveghere și a constatărilor făcute în teren, o altă cauză a producerii evenimentului care a avut loc în data de 18.06.2021, ora 15.12, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED], o constituie lipsa echipamentului individual de protecție pe care angajatorul ar fi trebuit să-l asigure lucrătorului [REDACTED]. Cu toate ca pentru ceilalți lucrători ai societății angajatorul a prezentat un “Proces verbal de primire a echipamentului individual de protecție” prin care se consemnează ca lucrătorii au fost dotați cu “Cască protecție”, “Bocanci”, “Salopetă” și “Mănuși”, în cazul lucrătorului [REDACTED] nu există dovada dotării cu echipament individual de protecție. De altfel în data producerii evenimentului 18.06.2021 din imaginile înregistrate de camera de supraveghere se observă ca [REDACTED] nu era dotat cu cască de protecție care l-ar fi putut proteja în zona capului în momentul impactului cu profilul de aluminiu, el având pe cap o șapcă textilă de culoare neagră cu inscripția “Mobill 1” găsită la locul producerii evenimentului și care prezenta o urmă de tăiere (străpungere) a materialului pe o lungime de 1 cm (Proces-verbal de cercetare la fața locului IPJ Bacău). Acestea contravin prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

2. Prin decizia nr. 160/07.05.2021 administratorul societății [REDACTED] S.R.L. hotărăște achiziționarea de echipament individual de protecție și distribuirea acestuia funcție de riscurile la care este expus fiecare lucrător, dar fără ca la nivelul societății sa fie elaborat un normativ intern de dotare, realizat in baza evaluarii riscurilor, în vederea selecționării echipamentelor individuale de protecție, conform modelului Anexă nr.1 din HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

**INSPECTOR DE MUNCA****MARTOR****CONTRAVENTIENT**

[REDACTED]

[REDACTED]

În aceste condiții achiziționarea și distribuirea echipamentului în cadrul societății se face fără ca înainte de a-l alege să se evalueze dacă echipamentului individual de protecție pe care intenționează să îl distribuie în vederea utilizării, îndeplinește cerințele de protecție împotriva riscurilor identificate și evaluate. Aceasta contravine prevederilor art. 14 din HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

3. Fișa postului pentru lucrătorul [REDACTED] a fost întocmită în mod greșit pentru postul/funcția de "Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate", cod COR 811103, care face parte din categoria minerilor și lucrătorilor ce lucrează în carieră și acționează instalații, mașini și instrumente manual pentru a extrage piatră, minereuri și depozite nemetalice din minele și carierele subterane și de suprafață. Prin fișa postului nu sunt stabilite atribuțiile și răspunderile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcției exercitate în realitate, de „Mașinist la mașini pentru terasamente” cod COR 834201, pentru care lucrătorul [REDACTED] deține calificarea necesară (Certificat calificare profesională) și care presupune conducerea mașinilor și utilajelor terasiere folosite la excavarea, nivelarea și consolidarea pământului sau a materialelor similare, unde se încadrează buldoexcavatorul.

Aceasta contravine prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 4 din Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 modificată aprobate prin HG 1425/2006 cu modificări și completări.

[REDACTED]  
INSPECȚIA DE MUNCĂ  
[REDACTED]

MARTOR

CONTRAVENIENT  
[REDACTED]