



INSPECȚIA MUNCII

23985

Seria BC, Nr.

REGIM SPECIAL

67600

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

10.10.2021

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONAREA CONTRAVENTIILOR

DEC. 2021

Încheiat în ziua 23 luna 11 anul 2021 în localitatea Bacău la sediul ITM Bacău pentru

Subsemnatul/Subsemnatai..., având funcția de inspector/inspectori de muncă, în temeiul art. 19 și art. 25 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. ... eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, în urma controlului efectuat în ziua 13 luna 10 anul 2021 privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă/ supravegherii pieței la persoana juridică/fizică ... cu sediul/domiciliul în localitatea ... județul/sector ... înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul ... CUI/CIF/autorizație nr. ... reprezentată de d-l/d-na ... domiciliată în localitatea ... strada ... nr. ... sc. ... et. ... ap. ... județul/sector ... posesor al B.I./C.I./Pasaport seria ... eliberat(ă) de ... la data de ... C.N.P. ... în calitate de administrator am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei; temeiul legal al obligației încălcate):

1. În urma cererilor evenimentului care a avut loc în data de 27.05.2021, ora 12.36 pe strada ... în dreptul imobilului cu nr. ... din localitatea ... cam. ... județul ... și în urma căruia a survenit decesul lucrătorului ... și accidentarea lucrătorului ... și-au cauzat, mar multă neconformitate care din lipsa de spațiu sunt descrise în anexa la prezenta proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Anexa constă din (2) pagini și face parte integrantă din procesul verbal seria BC nr 67600 încheiat în ziua de 23.11.2021. Cerererea evenimentului a cărei victime au fost ... a fost efectuată de ITM Bacău în perioada 28.05.2021 și 10.10.2021 la locul producerii evenimentului în loc ... cam. ... unde se efectuează lucrări pentru înființare rețelei de canalizare apă uzată menajere și a șantier de execuție la organizarea de șantier a ... situată în str. ... nr. ... din ... Precum și la sediul ITM Bacău situat în localitatea Bacău str. Ionuț Sandu Șterza nr 62 Bacău

INSPECTOR DE MUNCĂ, 11 MARTOR, CONTRA...

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

1.art. 13 a) din 2.319/2006 și se sancționează conform art. 39(4) din 2.319/2006 cu:  
 Amendă, în sumă de 8000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

2.art. 13 p) din 2.319/2006 și se sancționează conform art. 39(2) din 2.319/2006 cu:  
 Amendă, în sumă de 10000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

3.art. 27(1) a) din 2.319/2006 și se sancționează conform art. 5(2) a) din 062/2001 cu:  
 Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

4.art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:  
 Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

5.art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:  
 Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul<sup>3</sup>:

..... cu sediul/domiciliul în localitatea ..... str. .... nr. .... bl. .... et/....., sc. ...., ap. ...., județul/sector ..... înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul ..... UI/CIF/CNP/autorizație nr. .... reprezentată de d-l/d-na Numele/Prenumele: ..... născut(ă) la data de ..... posesor al B.I./C.I. se ..... eliberat(ă) de ..... la data de ..... C.N.P. .... având funcția/calitatea de administrator cu domiciliul în localitatea ..... str. .... nr. .... bl. .... et/....., sc. ...., ap. ...., județul/sectorat .....

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei seria .....nr. ...., statul emitent ..... data eliberării .....

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: .....

Contravenientul  nu este de față /  refuză /  nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:

Numele/Prenumele ....., C.N.P. .... B.I./C.I. seria ..... nr. .... domiciliul în localitatea ..... str. .... nr. .... bl. ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .....

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

Procesul verbal a fost încheiat la sediul ITM Bacău în prezenta altor inspectori de muncă care nu pot avea calitate de martor.

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni<sup>4</sup>: .....

Suma totală de 18000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul ..... deschis la TREZORERIA .....

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de 9500 lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenziile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă BACĂU .....

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria .....

Prezentul proces-verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi 16.12.2021 / sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

INSPECTORUL DE MUNCĂ

MARTOR,

Am primit:

CONTRAVENIENT,

<sup>1</sup> În cazul în care contravenientul nu este prezent, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de către persoanele constituite în calitate de martori în prezenta procesului-verbal.

<sup>2</sup> Avertismentul se aplică potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>3</sup> Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenientul întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate

<sup>4</sup> Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

**ANEXA****LA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A  
CONTRAVENTIILOR****Seria BC nr. 67600**

Incheiat in ziua **23** luna **11** anul **2021** in localitatea **Bacau** la sediul ITM Bacau pentru  
 [REDACTED] S.R.L.

1. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate și a înregistrărilor video, precum și a constatărilor făcute în teren in data de 31.05.2021, cauza producerii evenimentului care a avut loc în data de 27.05.2021, ora 12.36, pe strada [REDACTED], în dreptul imobilului cu numărul [REDACTED], din localitatea [REDACTED], comuna [REDACTED], județul Bacău și în urma căruia a survenit decesul lucrătorului [REDACTED] și accidentarea lucrătorului [REDACTED], o constituie neasigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă, în sensul că nu au fost luate măsuri în vederea adoptării, din faza de execuție a construcțiilor, de soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. Astfel, pentru executarea lucrărilor de carotare la o adâncime de aproximativ 3-3,5 metri într-o săpătură făcută, prin excavare, în teren necompactat, în vederea realizării conectării căminului de vizitare (CV) 16.13 la stația de pompare ape uzate (SPAU) 5, nu au fost utilizate mijloace de protecție colectivă pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului (sprijine sau alte mijloace corespunzătoare), creându-se prin aceasta o stare de pericol grav și iminent de accidentare, fapt care a determinat producerea evenimentului din data de 27.05.2021, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] și accidentarea lui [REDACTED] prin surparea malului săpăturii în care lucrau.

Acestea contravin prevederilor art. 102 lit. a) și e) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale punctului 10.1 lit. a) din Anexa 4 Partea B –Secțiunea a 2-a a H.G. nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, actualizată, ale art. 227 aliniatul 7, art. 242, art. 262, art. 302 din IPSSM pentru lucrări de săpături, ale art. 251 lit. a) din IPSSM pentru lucrări de canalizare, construcții, îngrădiri, drenaj, canalizare și rețele de apă, ale punctului 4.3.6 din „Metoda de lucru pentru: execuția săpăturilor” – întocmită de [REDACTED], ale prevederilor subcapitolul V lit. a), paragrafele 7 și 9, subcapitolul 1 din cap. IV.3 a “Planului propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului” [REDACTED] S.R.L.,

IN

MARTOR

.....

precum și ale Paragraf 14, din cap. 3.2. "Săpături pentru conducte" din „Proiect – înființarea rețelei de canalizare ape uzate și a stației de epurare în localitățile [REDACTED], comuna [REDACTED], județul Bacău”.

2. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate și a înregistrărilor video, precum și a constatărilor făcute în teren în data de 31.05.2021, a reieșit că angajatorul nu a luat măsuri să nu se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului din data de 27.05.2021, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] și accidentarea lui [REDACTED].

Astfel, după producerea evenimentului și scoaterea celor doi lucrători din săpătura unde au fost surprinși de surparea malului, s-au întreprins imediat activități de astupare a săpăturii, cu toate că menținerea stării nu putea genera alte accidente ori periclitatea vieții accidentaților sau a altor persoane.

Cu toate că în timpul producerii evenimentului săpătura avea adâncimea de 3-3.5 m în momentul sosirii echipei de cercetare de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, săpătura era astupată în proporție de 85-90%, având adâncimea de 1.2 m pe partea stângă iar în centru la marginea drumului, adâncimea era de 1.12 m (Proces-verbal de cercetare la fața locului-anexa nr.15 și foto nr.7÷13 din planșe foto anexa nr.18).

Activitatea de astupare a săpăturii care a dus la modificarea stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, a fost înregistrată de camera de supraveghere video instalată pe excavatorul marca KUBOTA (fișier înregistrare A01\_20210527112917).

Acestea contravin prevederilor art. 111 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

3. Deși angajatorul a comunicat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău evenimentul din data de 27.05.2021 prin fișa înregistrată la ITM Bacău cu nr.6817/28.05.2021 comunicarea a fost incompletă, necuprinzând faptul că în eveniment a fost implicat și lucrătorul [REDACTED], care a fost surprins alături de [REDACTED] de surparea malului săpăturii în care lucrau, suferind leziuni (zgârieturi) pe frunte partea dreaptă și pe pomelul drept al feței.

Acestea contravin prevederilor art. 108 alin. (1) și art. 109 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

[REDACTED]

MARTOR

[REDACTED]