

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

1.art. 39.(9) lit.d) din Legea 319/2006 și se sancționează conform art. 39.(9) lit.m) din Legea 319/2006 cu:

[X] Amendă, în sumă de 10.000 lei [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

2.art. 39 din Legea 319/2006 și se sancționează conform art. 39.(4) din Legea 319/2006 cu:

[X] Amendă, în sumă de 500 lei [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

3.art. din și se sancționează conform art. din CU:

[] Amendă, în sumă de [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

4.art. din și se sancționează conform art. din CU:

[] Amendă, în sumă de [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

5.art. din și se sancționează conform art. din CU:

[] Amendă, în sumă de [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul³:

..... cu
 sediul/domiciliul în localitatea
 nr. bl., et., șc., ap., județul/sector SACAU, înmatriculată la Registrul Comerțului cu
 numărul E/CNP/autorizație nr. reprezentată de d-l/d-nă
 Numele/Prenumele născut(ă) la data de
 posesor al eliberat(ă) de data de
 C.N.P. având funcția/calitatea de ADMINISTRATOR, cu domiciliul în
 localitatea nr., bl., et., sc.
 ap., județul/sectorul

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei serianr., statul emitent
, data eliberării

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori
 legali ai acestuia:

Contravenientul [] nu este de față / [] refuză / [] nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:
 Numele/Prenumele, C.N.P. B.I./C.I. seria nr.
 domiciliul în localitatea str., nr., bl., et., sc., ap., județul/sectorul

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

.....

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni*:

Suma totală de 18.000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul
 deschis la

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de lei,
 reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenziile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului
 nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar
 o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă
 și Protecția Muncii SACAU

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a
 contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
 Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria

Prezentul proces - verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii
 Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi 11.11.2021 sau se va
 comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

INSPECTORI DE MUNCĂ,

MARTOR,

Am primit:

CONTRAVENTIENT,

¹ În cazul în care spațiul alocat nu este suficient se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acesta
 constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

² Avertismentul se aplică potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare

³ Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare
 (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va
 completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de
 identificare, conform actului de identitate

⁴ Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor
 menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

**ANEXA LA PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR
Seria BC, Nr. 67689**

Incheiat in ziua 09 luna 11 anul 2021 in localitatea BACAU la sediul ITM Bacau pentru [REDACTED]

1. Angajatorul [REDACTED] nu a luat masuri pentru efectuarea verificarilor periodice a echipamentelor de munca astfel incat, pe toata durata utilizarii lor, echipamentele de munca sa fie mentinute, printr-o intretinere adecvata, la un nivel tehnic care sa respecte cerintele de securitate si de sanatate si orice deteriorari sa fie depistate si remediate la timp, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor. Utilajul pus la dispozitia lucratorului [REDACTED] incarcatorul frontal marca DRESSTA 534E, prezenta deficiente, nerespectand cerintele minime de securitate si sanatate in munca, conform Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara: "transmisia prezinta uzura in urma folosintei indelungate (cutia de viteze prezinta uzura la mecanismul de comanda uzat – putand sari din viteza la sarcina mare)". Conform documentelor puse la dispozitie de catre conducerea unitatii, utilajul nu a fost verificat din punct de vedere tehnic.

Fapta a fost constatata in data de 13.09.2021, ora 10.10, la sediul ITM Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, urmare a analizei Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit pentru incarcatorul frontal marca DRESSTA 534E, cu ocazia cercetarii evenimentului care a avut loc in data de 28.06.2021, in jurul orei 12.30, [REDACTED] unde desfasura activitate [REDACTED]

[REDACTED] in urma caruia a decedat [REDACTED] ost angajat la [REDACTED] fiind incalcate prevederile art. 39 alin.(9) lit. m) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă modificata, coroborat cu prevederile art. 4 alin.(2), art. 5 alin.(2)-(4) din HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca si art. 56 lit. e) din HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

2. Angajatorul [REDACTED] nu a asigurat condiții pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta și adecvată în domeniul securității și sănătății în munca, în special sub forma de informatii și instructiuni de lucru, specifice locului de munca și postului sau.

- lucratorii [REDACTED] au fost primiti la lucru fara a se efectua instruirea suficienta și adecvată in domeniul securitatii sanatatii in munca. In Fisele individuale de instruire in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca a lucratorilor [REDACTED] in cadrul instruirii periodice, a fost consemnata IPSSM mecanic,utilaj, dar la nivelul unitatii nu au fost intocmite instructiuni proprii pentru mecanic utilaj si instructiuni referitoare la echipamentele de munca utilizate la locul de munca, respectiv greder si incarcator frontal. La data producerii evenimentului, angajatorul detinea doar manualul de operare a incarcatorului frontal marca Dressta 534E in limba engleza, nefiind adus la cunostinta deserventului utilaj.

INSPECTOR DE MUNCA,
[REDACTED]

MARTOR,

CONTRAVENIENT,
[REDACTED]

- lucratorul [redacted] desfasura activitate la locul de munca din [redacted], din data de 24.06.2021, fara a fi instruit corespunzator, in sensul ca nu a fost instruit la schimbarea locului de munca.
- nu au fost elaborate tematici pentru instruirea la locul de munca si instruirile periodice pentru postul de lucru mecanic utilaj, in vederea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.

Fapta a fost constatata in data de 13.09.2021, ora 10.30, la sediul ITM Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, urmare a analizei modului de efectuare a instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu ocazia cercetarii evenimentului care a avut loc in data de 28.06.2021, in jurul orei 12.30, in

[redacted] unde desfasura activitate [redacted]

[redacted] in urma caruia a deceda [redacted] fost angajat la [redacted]

[redacted] fiind incalcate prevederile art. 20 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata, coroborat cu prevederile art. 14, 15(1)-7 si art. 88(2), 90, 93(1) si 97 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, modificata, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 8, art. 10 din HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca.

INSPECTOR DE MUNCA,

[redacted signature]

MARTOR,

CONTRAVENIENT,

[redacted signature]