



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

08. AUG. 2022

REGIM SPECIAL

INSPECȚIA MUNCII ASISTENȚA  
INSPECTORATUL TERITORIAL  
DE MUNCĂ BACĂU

Seria BC Nr. 67861

REGISTRATURA

INTRARE / IEȘIRE NR. 23399

ANUL \_\_\_\_\_ LUNA \_\_\_\_\_ ZIUA \_\_\_\_\_

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENTIILOR

în ziua... 01. luna... 08. anul... 2022 în localitatea... Bacău, ..... la sediul ITM Bacău

..... natul/Subsemnații ..... având funcția de inspector/inspectori  
..... temeiul art. 19 și art. 25 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. .... eliberată(e) de Inspectoratul  
Teritorial de Muncă BACĂU, în urma controlului efectuat în ziua 27. luna 04. anul 2022 privind modul în

care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă/ supravegherii pieței la  
persoana juridică/fizică .....

..... cu sediul/domiciliul în localitatea  
..... județul/sector Bacău

înmatriculată la Registrul Comertului sub numărul ....., CUI/CIF/autorizație nr. ....  
reprezentată de d./d-na .....

..... domiciliată în localitatea .....

sc. .... et. .... ap. .... județul/sector .....

posesor al B.I./C.I./Pașaport seri ....., eliberat(ă) de .....

C.N.P. .... în calitate de administrator

am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor

care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate):

1. În perioada 27 aprilie - 06 iunie anul 2022 s-a efectuat cercetarea evenimentului ce a avut loc în data de 27.04.2022 în jurul orei 10:45

în urma căruia a decedat în urma unei căderi de la înălțime, lucrătorul .....

angajat al .....

în fundia nr. 5164

În urma cercetării evenimentului s-a constatat săvârșirea mai multor fapte care dau lipsă de spațiu sunt descrise în anexa la procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

5. Anexa are 2 (două) fișe și face parte integrantă din DV seria BC nr. 67861 / 01.08.2022

Constatarea săvârșirii faptelor s-a făcut în data de 27.04.2022 ora 12:00 și sancționarea temporară are loc în .....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR/DE MUNCĂ ..... MARTOR, .....

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

- 1.art. 13 lit.a) din L 319/2006 și se sancționează conform art. 39 al.(4) din L 319/2006 cu:  Amendă, în sumă de 8000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară *oprite din funcționare*
- 2.art. 13 lit.f) din L 319/2006 și se sancționează conform art. 39 al.(4) din L 319/2006 cu:  Amendă, în sumă de 8000 /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
- 3.art. 13 lit.r) din L 319/2006 și se sancționează conform art. 50 al.1 din O 2/2001 cu:  Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
- 4.art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:  Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
- 5.art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:  Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul<sup>2</sup>:

..... cu  
 sediul/domiciliul în localitatea .....  
 nr. ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ....., înmatriculată la Registrul Comerțului cu  
 numărul ..... CIF/CNP/autorizație ....., reprezentată de d-l/d-na  
 Numele/Prenumele ..... cut(ă) la data de .....

posesor al B.I./C.I. seria ....., eliberat(ă) de ..... la data de .....

C.N.P. .... și funcția/calitatea de *ADMINISTRATOR*, cu domiciliul în  
 localitatea ....., et. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .....

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei seria .....nr. ...., statul emitent ....., data eliberării .....

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: .....

Contravenientul  nu este de față /  refuză /  nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:  
 Numele/Prenumele ....., C.N.P. .... B.I./C.I. seria ..... nr. ....  
 domiciliul în localitatea ..... str. ...., nr. ...., bl. ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .....

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni<sup>4</sup>:

*Am refuzat*

Suma totală de 16.000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul ..... chis la TREZORERIA MUN.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de 4000 lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenzile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă BACAU.

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria .....

Prezentul proces - verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi 05.08.2022 / sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

Am primit:

INSPECTOR DE MUNCĂ

MARTOR,

CONTRAVENIENT

..... scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acesta constituind anexa, păstrându-se în arhivă procesul-verbal.

..... (L.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare  
 ..... va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ..... de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru persoana fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate

<sup>4</sup> Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

## ANEXĂ

LA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A  
CONTRAVENTIILOR

Seria BC nr. 67861

Incheiat in ziua 01 luna 08 anul 2022 in localitatea Bacau pentru [REDACTED]  
S.R.L.

1. Din analiza documentelor anexate la dosarul de cercetare, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate, a constatărilor făcute în teren și a celor menționate în capitolele „i” și „j” din “Proces-verbal de cercetare” cauza producerii evenimentului care a avut loc în data de 27.04.2022 în jurul orei 10.30, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] la punctul de lucru șantier temporar municipiu [REDACTED] nr. [REDACTED], Jud. Bacău o constituie faptul că angajatorul nu a adoptat, din faza de execuție a echipamentelor de muncă soluții conforme prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare.

Concret, schela executată la punctul de lucru șantier temporar situat în loc. [REDACTED] str. [REDACTED] și utilizată în data de 27.04.2022, de lucrătorii [REDACTED] S.R.L. pentru efectuarea lucrărilor de dezmembrare a copertinei terasei, cu toate că trebuia realizată într-o configurație standard a fost montată necorespunzător prin crearea unei suprafețe de lucru care nu a permis lucrul și circulația lucrătorului de o manieră sigură, fiind montată fără să fie dotată cu sisteme de protecție colectivă, fără platforme sau plase de prindere, fără balustrade de protecție solide, care să împiedice căderile de la înălțime. De asemenea pentru asigurarea accesului pe suprafața de de lucru a celor doua module de schelă nu s-au montat scări și nu s-au utilizat podine cu trapă. Modulul schelei fixe, de pe care a căzut lucrătorul [REDACTED] s-a montat pe pardoseala terasei, fara a fi folosite picioare de calare care să asigure stabilitatea schelei. Acestea contravin prevederilor art. 4.3.3. din anexa nr. 2 HG nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, ale art. 5.1. art. 5.2. și art. 6.2. din HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, ale prevederilor din “Evaluarea riscurilor-Fișa de măsuri propusă pentru locul de muncă: Zidar” al [REDACTED] S.R.L. și ale prevederilor din instrucțiuni proprii [REDACTED] “Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la înălțime”.

2. Din analiza documentelor anexate la dosarul de cercetare, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate și a constatărilor făcute în teren, o altă cauză a producerii evenimentului care a avut loc în data de 27.04.2022 în jurul orei 10.30, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] fost lucrător la [REDACTED]. o constituie faptul că angajatorul nu a controlat aplicarea de lucrători a măsurilor și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați sau prin propria competență. Concret, angajatorul nu a luat măsuri ca montarea, demontarea sau modificarea schelelor să se facă doar sub supravegherea, îndrumarea și controlul unei persoane competente care să ateste corectitudinea execuției după montarea acestora.

De asemenea angajatorul nu a luat măsuri ca lucrătorul [REDACTED] să respecte disciplina în muncă în sensul că angajatorul nu a controlat utilizarea echipamentului individual de protecție, din dotare, pentru lucru la înălțime, cască de protecție și centura de siguranță, de către lucrătorul accidentat. Acestea contravin prevederilor art. 6.3. din HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile precum și cu prevederile din “Evaluarea riscurilor-Fișa de măsuri propusă pentru locul de muncă: „Zidar” al [REDACTED] S.R.L., și ale

MARTOR

[REDACTED]

[REDACTED]

A2

prevederilor extrase din instrucțiuni proprii [REDACTED]. “ Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la înălțime”.

3. Din analiza documentelor anexate la dosarul de cercetare, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate și a constatărilor făcute în teren, s-a constatat că dotarea cu echipament individual de protecție a lucrătorilor societății [REDACTED], care desfășurau lucru la înălțime era insuficientă. Astfel în data de 27.04.2022 pe cele două module de schelă alături de [REDACTED] au lucrat, în aceleași condiții de lucru la înălțime, încă doi lucrători [REDACTED] și [REDACTED], dar la punctul de lucru s-a identificat o singură centură de siguranță folosită inițial de victimă. În aceste condiții chiar dacă ar fi fost utilizată centura de siguranță, doar unul dintre cei trei lucrători o puteau folosi pe perioada cât au desfășurat lucru la înălțime.

De asemenea angajatorul a făcut dovada că la nivelul unității se distribuie echipament lucrătorilor prin “Proces verbal predare echipament individual de protecția muncii” unde se confirmă prin semnătura lucrătorilor primirea acestuia. Conform procesului verbal, indiferent de funcția în societate a lucrătorului (ex. șef șantier, zidar, sudor, șofer etc.) a fost dotat cu salopetă, bocanci, cască de protecție și mănuși. Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție s-a făcut fără să se țină seama de normativul intern de dotare, realizat în baza evaluării riscurilor, unde este prevăzută dotarea cu centură de siguranță pentru toți lucrătorii care desfășoară lucru la înălțime.

Acestea contravin prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

[REDACTED]

MARTOR

CONTRAVENIENT

[REDACTED]