



INSPECȚIA MUNCII

17. OCT. 2023

REGIM SPECIAL

132

Seria BC, Nr. 68713

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

REGISTRUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU
INTRARE / IEȘIRE NR. 2348
ZIUA

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

Încheiat în ziua 11 luna 08 anul 2023 în localitatea Bacău la ROMITAL GIPS SRL

Subsemnatul/Subsemnatai [redacted], având funcția de inspector/inspectori de muncă, în temeiul art. 19 și art. 25 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. [redacted] eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, în urma controlului efectuat în ziua [redacted] luna [redacted] anul [redacted] privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă/supravegherii pieței la persoana juridică/fizică [redacted], cu sediul/domiciliul în localitatea [redacted], str. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județul/sector [redacted], înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul [redacted], CUI/CIF/autorizație nr. [redacted] reprezentată de d-l/e naș [redacted] domiciliată în localitatea [redacted] strada [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județul/sector [redacted] posesor al B.I./C.I./Pașaport se [redacted] eliberat(ă) de [redacted] la data de [redacted] C.N.P. [redacted] în calitate de administrator, am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate):

În vederea stabilirii împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea evenimentului produs în data de 13.08.2023 în urma cauzii a cedat lucrătorul [redacted] muncitor Neguț și angajat al [redacted] SRL s-a efectuat o cercetare oculară. În urma cercetării s-au constatat mai multe necanformități care din lipsa de spațiu sunt descrise în anexa la prezentul proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Anexo face parte integrandă plus pe seria BC nr 68713 cu continut caiva fiu

Constatarea săvârșirii faptelor s-a făcut în urma analizei documentelor anexate la dosarul de arhivare a documentelor manșanilor a probelor fotografiate precum și a celor constatate în teren în data de 13.08.2023 ora 12⁰⁰.

Analizarea anexelor s-a făcut în data de 11.08.2023 la sediul ITM Bacău situat în for Bacău str. Lanțe Sandu Sterea nr. 63A.

Constatarea din teren s-au făcut în data de 13.08.2023 ora 11⁰⁰ la sediul Romital [redacted] situat în localitatea [redacted] str. [redacted] jud Bacău.

[redacted] str. [redacted] jud Bacău.

INSPECTORI DE MUNCĂ [redacted] MARTOR, [redacted]

137

ele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

1. art. 13 lit. f) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 39(4) din 1319/2006 cu:
 Amendă, în sumă de 8000 / Avertisment² și sancțiunea complementară

2. art. 13 lit. a) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 39(4) din 1319/2006 cu:
 Amendă, în sumă de 8000 / Avertisment² și sancțiunea complementară

3. art. 39(9) lit. k) din 1319/2006 și se sancționează conform art. 5(2) lit. f) din 1319/2006 corob. cu art. 39(9) din 1319/2006 cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară

4. art. 10 din 1319/2006 și se sancționează conform art. 5(2) lit. f) din 1319/2006 corob. cu art. 39(6) din 1319/2006 cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară

5. art. din și se sancționează conform art. din cu:
 Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul³:

 sediul/domiciliul în localitatea str.
 nr. bl. et. sc., ap., județul/sectorul, înmatriculată la Registrul Comerțului cu
 numărul /CIF/CNP/autorizație nr. reprezentată de d-l/d-na
 Numele/Prenumele/..... născut(ă) la data de

posesor al B.I./C.I. seria (ă) de la data de

C.N.P. având funcția/calitatea de *administrator*, cu domiciliul în
 localitatea str. nr., et., sc., ap., județul/sectorul

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei serianr., statul emitent , data eliberării

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia:

Contravenientul nu este de față / refuză / nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:
 Numele/Prenumele C.N.P. B.I./C.I. seria nr.
 domiciliul în localitatea str. nr., bl., et., sc., ap., județul/sectorul

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni⁴:
Se a formulat

Suma totală de *16000* lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul la *TREZORERIA MUN.*

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de *4000* lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenziile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă *BACAU*.

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria

Prezentul proces - verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi *09.10.2023* / sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

Am primit

MARTOR,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

¹ În cazul se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acesta constituind anexa la prezentul proces-verbal.

² Avertismentul se aplică potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare

³ Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate

⁴ Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

suficiente pentru a fi utilizate ca suprafețe de lucru dar nu s-au luat măsuri ca la desfășurarea lucrului pe aceste suprafețe (la data producerii evenimentului lucrările în zona balcoanelor se aflau în diverse stadii) să se asigure prevenirea căderii de la înălțime a lucrătorilor cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară, fapt ce a dus la căderea de la înălțime și decesul lucrătorului [REDACTED] în data de 13.02.2023. Acestea contravin prevederilor art. 5.1. art. 5.2. din Anexă 4, Partea B, Secțiunea a 2-a, HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, și ale prevederilor art.1014 din "Instrucțiuni proprii de securitate a muncii" [REDACTED]. Capitolul "Lucrul la înălțime" precum și „Măsuri propuse pentru zonele cu risc ridicat și specific“ aprobate administrator [REDACTED]

3. La data producerii evenimentului și ulterior pe parcursul perioadei de cercetare s-a constatat că pe șantierul temporar [REDACTED] situat în loc [REDACTED] Județ Bacău nu era realizată semnalizarea de securitate și de sănătate în muncă a locurile de muncă amplasate la înălțime și căile de acces la și de la aceste locuri de muncă, contrar prevederilor art.6 din HG 971 /2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, cu art. 10.4. Anexă 4, Partea A, din H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate Pentru șantierele temporare sau mobile și art. 1016. din "Instrucțiuni proprii de securitate a muncii" [REDACTED] S.R.L. Capitolul, Lucrul la înălțime, a prevederilor din Planul de prevenire și protecție al [REDACTED] S.R.L., locul de muncă "necalificat" pentru riscul evaluat "Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase"

4. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor și a constatărilor făcute în teren, a reieșit că angajatorul nu a luat suficiente măsuri pentru acordarea primului ajutor, adaptate naturii activităților și mărimii unității. Astfel cu toate că la nivelul [REDACTED] s-a desemnat un lucrător, [REDACTED], care să aplice măsurile de acordare a primului ajutor prin decizia nr. 8 din 17.01.2021 (anexă nr.73), la data și locul evenimentului, echipa de lucrători, care executa lucrări, din care nu făcea parte și cel nominalizați în decizia amintită, nu avea în dotare trusă sanitară pentru acordarea primului ajutor. Acestea contravin prevederilor art. 1 alin. (2) și punctul 1b) din Anexă nr. 2 din Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale, precum și prevederile art. 13.1. din Anexă 4, Partea A a H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

[REDACTED]

MARTOR

.....

[REDACTED]