



INSPECȚIA MUNCII

14. FEB 2024

REGIM SPECIAL

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BACAU

INSPECȚIA MUNCII ROMANIA
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BACAU
Seriă BC, Nr. 68808
INTRARE/IEȘIRE NR. R 527
ANUL LUNA ZIUA

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

Încheiat în ziua 08. luna 02. anul 2024. în localitatea Bacău. la sediul ITM Bacău.

Subsemnatul/Subsemnatai [redacted], având funcția de inspector/inspectori de muncă, în temeiul art. 19 și art. 25 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. [redacted] eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, în urma controlului efectuat în ziua 27. luna 10. anul 2023 privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă securității și sănătății în muncă / supravegherii pietei la persoana juridică/fizică [redacted], cu sediul/domiciliul în localitatea [redacted], sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județul/sector [redacted] înmatriculată la Registrul Comertului sub numărul [redacted] CUI/CIF/autorizație nr. [redacted] reprezentată de d-l/d-na [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județul/sector [redacted] posesor al B.I./C.I./Pașaport seria [redacted] eliberat(ă) de [redacted] data de [redacted] C. [redacted] în calitate de [redacted] administrator.

am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate):

1. În urma cercetării accidentului de muncă în urma căruia cu decedat lucrătorul [redacted] fost lucrător la [redacted] și a unei țambale vasice valice [redacted] fost lucrător [redacted] la [redacted] în perioada 02-05.8.21, mai de 25-27.08.2021 și 22-23 noiembrie 2023 la fața locului producerea evenimentului unde de desfasurare lucrul de curățare a vaselor carcasele de caldare apă în [redacted] S.R.L. din sat [redacted] com [redacted] în [redacted] precum și la sediul ITM Bacău situat în localitatea Bacău str. Ionuț Sandu Știrza nr. 63A, Jud Bacău și am constatat mai multe neconformități care din punct de vedere sunt descrise în anexa la prezenta proces verbal de constatare. Anexa are 2 (două) fișe și este parte integrantă a PV seria BC nr. 68808/02.10.2024 constarea săvârșirii acestui fapt s-a făcut în data 27.10.2023 la sediul ITM Bacău str. Ionuț Sandu Știrza nr. 63A jud Bacău cu ocazia analizei documentelor din dosarul de cercetare inclusiv a declarațiilor măștrice a șefului fotografic precum și a conștientizării fondului tehn. și a [redacted] [redacted] verbal de constatare a evenimentului înregistrat cu nr 15065/27.11.2023

[Redacted signature area]

INSPECTOR DE MUNCA [redacted] MARTOR, [redacted]

Faptele de mai/sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

1.art. 13 lit a) din L 319/2006 și se sancționează conform art. 39 (4) din L 319/2006 cu:
 Amendă, în sumă de 8000 / [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

2.art. 39 (9) din L 319/2006 și se sancționează conform art. 39 (9) din L 319/2006 cu:
 Amendă, în sumă de 10000 / [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

3.art. din și se sancționează conform art. din cu:
 [] Amendă, în sumă de / [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

4.art. din și se sancționează conform art. din cu:
 [] Amendă, în sumă de / [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

5.art. din și se sancționează conform art. din cu:
 [] Amendă, în sumă de / [] Avertisment² și [] sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul³:

..... A..... CU
 sediul/domiciliul în localitatea st.
 nr. bl. et. sc., ap., județul/sectorul, înmatriculată la Registrul Comerțului cu
 numărul /CIF/CNP/autorizație nr. reprezentată de d-l/d-na
 Numele/Prenumele: născut(ă) la data de
 posesor al B.I./C.I. seria eliberat(ă) de la data de
 C.N.P. având funcția/calitatea de *administrator* cu domiciliul în
 localitatea st. nr. bl. et. sc.
 ap., județul/sectorul

Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei serianr., statul emitent
, data eliberării

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia:

Contravenientul [] nu este de față / [] refuză / [] nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:
 Numele/Prenumele C.N.P. B.I./C.I. seria nr.
 domiciliul în localitatea str. nr. bl. et. sc., ap., județul/sectorul

Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:

.....

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat / a formulat obiecțiuni⁴:

.....
 Suma totală de 18000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul
 deschis la *TREZORERIA*

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de 4500 lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenziile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă *BACAU*.

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria

Prezentul proces - verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi 13.02.2024 / sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

INSPECTORI DE MUNCĂ,

MARTOR,

Am primit:

CONTRAVENIENT

..... continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acesta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

² Avertismentul se aplică potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare

³ Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate

⁴ Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

ANEXĂ**LA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCTIIONARE A
CONTRAVENTIILOR****Seria BC nr. 68808**Încheiat în ziua 08 luna 02 anul 2024 în localitatea Bacău pentru [REDACTED]
[REDACTED]

1. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate, precum și a constatărilor făcute în teren, cauza producerii evenimentului din data de 27.04.2023, ora 18.18, care a avut loc pe DJ 241 A la intersecția cu strada [REDACTED] în localitatea [REDACTED] com. [REDACTED] Județ Bacău, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] fost lucrător la [REDACTED] S.R.L și a lui [REDACTED] fost lucrător la [REDACTED] SRL, o constituie neasigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă, în sensul că nu au fost luate măsuri, de către [REDACTED] S.R.L, în vederea adoptării, din faza de execuție a construcțiilor precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, de soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor.

Astfel, executarea lucrărilor de descărcare a prefabricatelor din beton de pe platforma semiremorcii s-a realizat în mod greșit prin preluarea acestora cu două elemente purtătoare de sarcină tip furcă montate pe cupa frontală a încărcătorului (excavator) cu toate că prin "Instrucțiuni pentru manipulare, transport și depozitare: Produse prefabricate de beton-elemente pentru poduri" emise de societatea producătoare [REDACTED] S.R.L. anexate la "Avizul de însoțire a mărfii" numărul 718/27.04.2023 și "Declarația de performanță" nr. 2451/27.04.2023 se indică faptul că manipularea elementelor prefabricate din beton să se facă utilizând instalații mecanice de ridicat, prin agățarea acestora cu șufe, juguri, curele etc., ridicarea făcându-se doar pe verticală.

Adoptarea tehnologiilor greșite de descărcare prin utilizarea încărcătorului frontal dotat cu furci a determinat deplasarea încărcăturii formate din prefabricate de beton în afara gabaritului platformei de transport creându-se prin aceasta o stare de pericol grav și iminent de accidentare, fapt care a determinat producerea evenimentului din data de 27.04.2023, în urma căruia a survenit decesul lucrătorilor [REDACTED] și [REDACTED].

Acestea contravin prevederilor art. 56. lit. d) din Cap. VI –Secțiunea 1 a H.G. nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru

MARTOR**CONTRAVENTIENT**

șantierele temporare sau mobile, actualizată, și ale prevederilor din “Instrucțiuni pentru manipulare, transport și depozitare: Produse prefabricate de beton-elemente pentru poduri” emise de societatea producătoare [REDACTED] S.R.L. anexă la “Declarația de performanță” nr. 2451/27.04.2023 .

2. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate și a constatărilor făcute în teren, o altă cauză care a concurat la producerea evenimentului din data de 27.04.2023, ora 18.18, care a avut loc pe DJ 241 A la intersecția cu strada [REDACTED], în satul [REDACTED], comună [REDACTED] Județ [REDACTED], în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] fost lucrător la [REDACTED] S.R.L și a lui [REDACTED] fost lucrător la [REDACTED] SRL, o constituie faptul că la efectuarea lucrărilor de descărcare a prefabricatelor de beton de pe platforma semiremorcii, care afectau o bandă de circulație a DJ 241A (îngustare) nu s-au luat măsuri de [REDACTED] S.R.L pentru semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și de desfășurare alternativă a traficului, prin dirijarea acestuia cu piloți, așa cum prevede proiectul de management al traficului pe șantier. Lipsa semnalizării și a dirijării traficului au determinat limitarea spațiului în care se aflau cei doi lucrători, prin prezența, în mișcare, în spatele acestora, a autoutilitareii cu numărul de înmatriculare [REDACTED], în momentul efectuării manevrelor de descărcare printr-o tehnologie greșită.

Acestea contravin prevederilor art. 56. lit. c), art. 10.2. Anexa 4 Partea A din Cap. VI –Secțiunea 1 din H.G. nr. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, actualizată și a prevederilor din Proiect management trafic privind obținerea avizării efectuării lucrărilor și introducerea de restricții pe DJ 241A, km 64+250-78+114.

[REDACTED]
A

MARTOR

CONTRAVENIENT

[REDACTED]
...