



INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU  
REGIM SPECIAL

Seria BC, Nr. 69733

20.06.2021 11643

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

la data de 20 luna 06, anul 2021 în localitatea Bacău la sediul ITM Bacău

[Redacted]

Subsemnatul

îndeplinește funcția de inspector/inspectori

conform art. 19 și a

în baza Legii nr. 60/2002 privind organizarea Inspecției Muncii, republicată

cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. [Redacted]

eliberată(e) de Inspectoratul

Teritorial de Muncă BACĂU, în urma controlului efectuat în ziua 11 luna 04, anul 2021

privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă / supravegherii pieței la persoana juridică/fizică [Redacted]

[Redacted] cu sediul/domiciliul în localitatea [Redacted]

înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul [Redacted] domiciliat(ă) în localitatea Bacău

reprezentată de d-l/d-na [Redacted] strada [Redacted] Bacău

posesor al B./C./Bacaport ser [Redacted] C.N.P. [Redacted] în calitate de administrator

am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației înălcate):

1. În urma cercetării evenimentului care a avut loc în data de 21. octombrie 2024 în urma cărora s-a decedat la locul de muncă [Redacted] a carei date de naștere este [Redacted]

[Redacted] faptelor care din lipsa de spațiu sunt descrise în anexa la prezentul proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Anexa face parte integrantă din PV seria BC nr 69733/20.06.2021 s. contravenț. 2 (două) și pagini

Motivăm că în cadrul Serviciului de Investigare Criminală din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău este în lucru dosarul penal nr [Redacted] ca urmare a producerii evenimentului

Săvârșirea faptei a avut loc în data de 21.10.2024 la ora 16:00 în incinta exploatarei de cariere miniere (balastieră) din localitatea [Redacted] județul Bacău, aparținând leg. transport agregat s.r.l.

[Redacted] în perioada de cercetare și investigație a daturilor de cercetare a evenimentului la locul producerii acestuia în localitatea Făraș nr. cadastre 6742 și la sediul ITM Bacău situat în localitatea Bacău str. Lanț de aur nr 63A jud Bacău

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

MARTOR,

CONTRA

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

1. art. 23 (1) b) din L 108/1999 și se sancționează conform art. 23 (4) 5) din L 108/1999, cu:
  - Amendă, în sumă de [redacted] /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
2. art. 20 (1) a) (2) din L 319/2000 și se sancționează conform art. 39 (4) din L 319/2000 cu:
  - Amendă, în sumă de [redacted] /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
3. art. 13 a) din L 319/2000 și se sancționează conform art. 5(2) a și 7 din O 62/2001 corob 39(4) L 319/2000
  - Amendă, în sumă de [redacted] /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
4. art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:
  - Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară
5. art. .... din ..... și se sancționează conform art. .... din ..... cu:
  - Amendă, în sumă de ..... /  Avertisment<sup>2</sup> și  sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul<sup>3</sup>:

[redacted]  
 sediul/domiciliul în localitatea [redacted]  
 numărul [redacted]  
 Numele/Prenume [redacted]  
 posesor al B.I./C.I. [redacted] data de [redacted]  
 C.N. [redacted]  
 cu domiciliul în localitatea [redacted]

Pentru contravenientul cetățean străin/persoana fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei seria ....., nr. ...., statul emitent ....., data eliberării .....

Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: .....

Contravenientul  nu este de față /  refuză /  nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:  
 Numele/Prenumele ....., C.N.P. .... B.I./C.I. seria ..... nr. ....  
 domiciliul în localitatea ..... str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sector .....

Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:  
 .....

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat / a formulat obiecțiuni<sup>4</sup>:  
*nu a formulat*

Suma totală de [redacted] lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul [redacted], deschis la [redacted]

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de [redacted] lei, reprezentând jumătate din minimul prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenzile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă BACĂU.

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

Împotriva procesului verbal, contravenientul poate face o plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria [redacted]

Prezentul proces-verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi [redacted] / sau se va înmâna contravenientului în termen de [redacted] zile de la data încheierii acestuia.

[redacted] MARTOR, Am primit: [redacted] CONT

[redacted] scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină  
 a) și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.  
 mirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia  
 înță; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică

Se solicită contravenientului să scrie obiecțiuni sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

## ANEXĂ

### LA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR Seria BC nr. 69733

Încheiat în ziua 20 luna 06 anul 2025 în localitatea Bacău pentru [REDACTED]  
S.R.L.

1. Din analiza documentelor anexate la dosarul de cercetare 5514/08.05.2025, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate, a constatărilor făcute în teren și a celor menționate în capitolele „i” și „j” din “Proces-verbal de cercetare” cauza producerii evenimentului care a avut loc în data de 21.10.2024 în jurul orei 16.00, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED] la punctul de lucru [REDACTED] aparținând societății [REDACTED] constituie faptul că angajatorul nu a asigurat echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Astfel angajatorul nu a luat măsuri ca elementele mobile ale echipamentelor de muncă ce prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic, să fie prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase. S-a constatat că axul cardanic care transmitea mișcarea de rotație de la motor la rola de antrenare a benzii transportoare a buncărului și care i-a prins hainele și la accidentat mortal pe [REDACTED] era protejată cu o apărătoare de protecție. Cu toate că în apropiere, la 1.8 metri, pe sol, a fost identificată un cadru metalic sub formă de "L" (foto nr 16. anexa nr. 24 dosar de cercetare) având parțial plasă sudată pe latura mare și care probabil a fost folosită ca apărătoare de protecție, aceasta nu era montat iar în condițiile în care s-ar fi montat nu putea asigura protecția lucrătorilor în partea din spate a axului cardanic și în zonele laterale de unde axul prelua și transmitea mișcarea de rotație. De asemenea s-a constatat că benzile transportoare nu erau dotate cu cabluri de oprire de urgență montate de-a lungul benzilor (dispozitiv cu cablu de oprire a benzii de pe traseu, din orice punct) și nici cu apărători de protecție la capătul benzilor în zona rolor de întindere (foto nr 28. anexa nr. 24 dosar de cercetare).

De altfel prin procesul verbal nr. 63179 din 26.10.2023 încheiat ca urmare a controlului efectuat în data de [REDACTED] reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, au constatat aceleași neconformități respectiv lipsa apărătorilor de protecție la angrenajele de transmitere a mișcării, respectiv a rolei benzii transportoare, (foto nr. 29 anexa nr. 24 dosar de cercetare, lipsă apărătoare, fotografie efectuată la data de 03.10.2023), lipsa cablurilor de oprire de urgență de-a lungul benzilor transportoare, lipsa apărătorilor de protecție la capătul benzilor (foto nr.28 anexa nr. 24 dosar de cercetare) etc. Pentru aceste neconformități s-a stabilit măsura remedierii cu termen de realizare "imediat și permanent" și s-a sancționat contravențional unitatea prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria BC nr. 68693 din 26.10.2023. Cu toate acestea în continuare angajatorul nu a luat măsuri ca elementele mobile ale echipamentelor de muncă ce prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic, să fie prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase fapt ce a dus la accidentarea și decesul lui [REDACTED]. Toate acestea contravin prevederilor art. 13 lit. q) din Legea nr. 319/2006 modificată, a securității și sănătății în muncă, coroborat cu

INSPECTOR DE MUNCA

MARTOR

CONTRAVENIENT

prevederile art. 4. alin. (1) și alin. (2) precum și art. 2.8.1. anexa nr. 1 din HG nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

2. Din analiza documentelor anexate la dosar, inclusiv a declarațiilor martorilor, a probelor fotografiate și a constatărilor făcute în teren, o altă cauză a producerii evenimentului care a avut loc în data de 21.10.2024 în jurul orei 16.00, în urma căruia a survenit decesul lui [REDACTED], la punctul de lucru [REDACTED] aparținând societății [REDACTED] o constituie lipsa instruirii în domeniul securității și sănătății în munca a lucrătorului accidentat. Astfel la data producerii evenimentului cu toate că [REDACTED] instalației de sortare agregate minerale de aproximativ o luna și jumătate, angajatorul nu a putut face dovada efectuării instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și consemnării acesteia în fișa individuală de instruire.

Aceeași situație se regăsește și în cazul lui [REDACTED] care cu toate că a desfășurat activități de deservire a excavatorului șenilat [REDACTED] și a instalației de sortare agregate minerale, la data producerii evenimentului, nu era instruit în domeniul securității și sănătății în muncă. Abia în data de [REDACTED] 2024 lucrătorul [REDACTED] a fost instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, printr-o instruire introductivă generală cu durata de 4 ore și o instruire la locul de muncă desfășurată pe perioadă a 4 ore, consemnate în fișa de instruire individuală (anexa nr. 108 din procesul verbal de cercetare).

Atât [REDACTED] care aveau calitatea de [REDACTED] la procesul de muncă”, aflați la punctul de lucru, cu permisiunea angajatorului care nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă dar care prestau muncă în cadrul societății la instalația de sortare minerale, se încadrează în categoria „lucrătorilor”. În aceste condiții cei doi lucrători nu au primit o instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și au fost primiți la locul de muncă unde au desfășurat activitate fără efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă.

Ținând cont de prevederile art.5 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 319/2006 au fost încălcate prevederile art. 10 din HG nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă și prevederile art. 81, art. 83 lit. a), art 89 alin. (3), art. 90 și art. 94 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare, art.7 din HG nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran precum și a prevederilor din ”Program de instruire testare” al [REDACTED]

3. Angajatorul nu a adoptat, din faza de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. Astfel angajatorul nu a asigurat întocmirea, înainte de începerea lucrărilor extractive de suprafață, și ținerea la zi, a unui document referitor la securitate și sănătatea lucrătorilor, denumit ”[REDACTED]

Acestea contravin prevederilor art.5, art.6 și art.7 din HG nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran.

[REDACTED] MARTOR [REDACTED]