



INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAȚI

Str. Regiment 11 Siret, nr. 46 A, Galați, Galați

Tel.: 0236 46 06 29, 0236 46 50 75, 0236 41 35 91, 0236 41 13 57, 0236 41 31 99; fax: 0236 46 06 29

Email: itmgalati@itmgalati.ro

www.itmgalati.ro

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

Încheiat în ziua ... luna ... anul ... în localitatea ... la ...

Subsemnatul/subsemnatați ...

având funcția de Inspector/inspectori de

muncă, în temeiul art.19 și art. 25 din Legea nr. 408/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legii/legiștilor ... eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați, în urma controlului efectuat în ziua ... luna ... anul ... privind modul în care se respectă

prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, supravegherii profesionale a persoanei juridică/fizic ... cu sediul/domiciliul în localitatea ... str. ... et. ... județ/sector ... înmatriculată la Registrul

Comerțului ... nr. ... C/II/CIF/autorizate nr./CNP ... domiciliată în localitatea ... strada ... posesor al

B.I./C.I./Pasaportul seria ... nr. ... eliberat(a) de ... la data de / /

C.N.P. ... în calitate de ... următoarele (descrierea raptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, te ... ul legal al obligației încălcate):

1. În ziua ... ora ... la ... extracțional ...

2. Acest lucru s-a constatat ca nu s-a respectat a ... a matorilor pentru efectuarea ...

3. ...

4. ...

5. ...



INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAȚI

Anexa nr.1 la procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției

seria GL, nr. 42539/05.12.2024

2. Cu ocazia cercetării evenimentului care a avut loc în data de _____ ora _____ la _____ la șantierul temporar de pe strada _____ extravilanul satului _____ comuna _____ județul _____ și în care au fost implicați lucrătorii _____ s-a constatat că angajatorul _____ nu a verificat modul în care se execută lucrarea de săpătură precum și modul în care sunt respectate și aplicate măsurile stabilite în planul de prevenire și protecție, dar și prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, fapt ce a făcut posibilă realizarea lucrărilor în interiorul șanțului adânc de circa 4,8 metri, fără a lua în calcul riscul de surpare și prăbușire a malului acestuia, contrar art.13, lit. f din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, Instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă pentru lucrări de alimentare cu apă și canalizare (IPSSM 23) aprobate de _____ planul propriu de securitate și sănătate în muncă elaborat de _____ cap. Măsuri de prevenire și protecție și prevederi din planul de prevenire și protecție elaborat de angajatorul _____

Constatarea se află consemnată în procesul verbal de cercetare al evenimentului, document care se află la dosarul de cercetare al evenimentului mai sus menționat și care a fost avizat de Inspectia Muncii București.

3. Cu ocazia cercetării evenimentului care a avut loc în data de _____ ora _____ la _____ la șantierul temporar de pe strada _____ extravilanul satului _____ comuna _____ județul _____ și în care au fost implicați lucrătorii _____ s-a constatat că angajatorul _____ nu a asigurat semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă din cadrul șantierului temporar situat în strada _____ în extravilanul satului _____ comuna _____ județul _____ ex. lipsă semnalizare de interzicere, de avertizare, s.a.). Față de cele menționate mai sus se constată că a fost încălcat art. 6 din H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă coroborat cu art. 39, alin. 9, lit. k din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare

Constatarea se află consemnată în procesul verbal de cercetare al evenimentului, document care se află la dosarul de cercetare al evenimentului mai sus menționat și care a fost avizat de Inspectia Muncii București.

INSPECTOR DE MUNCA

MARTOR

CONTRAVENIENT

INSPECTIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GALAȚI

Anexa nr.1 la procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției

seria GL, nr. 42539/ 2024

4. Cu ocazia cercetării evenimentului care a avut loc în data de _____ ora _____ la _____ la șantierul temporar de pe strada _____, extravilanul satului _____ comuna _____ județul _____ și în care au fost implicați lucrătorii _____ s-a constatat ca angajatorul _____ prin personalul propriu nu a aplicat corespunzător condițiilor de muncă planul de prevenire și protecție elaborat la nivelul unității, în sensul că, a fost permis accesul lucrătorilor în săpătură, după montarea sprijinirilor, fără a fi întocmit proces verbal. Prin acest proces verbal confirmându-se pe bază de semnătură permiterea accesului lucrătorilor în săpătură. Față de cele menționate mai sus se constată că a fost încălcat art. 13, lit. b din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, cap. Măsuri de prevenire și protecție și prevederi din planul de prevenire și protecție elaborat de angajator, revizuit și actualizat pentru anul 2024. Constatarea se află consemnată în procesul verbal de cercetare al evenimentului, document care se află la dosarul de cercetare al evenimentului mai sus menționat și care a fost avizat de Inspectia Muncii București.

5. Cu ocazia cercetării evenimentului care a avut loc în data de _____, ora _____ la _____ la șantierul temporar de pe strada _____ extravilanul satului _____ comuna _____ județul _____ în care au fost implicați lucrătorii _____ a constatat că angajatorul _____ nu a prevăzut căi de acces sigure pentru coborârea și/sau urcarea lucrătorilor în/din șanț, nefiind asigurate scări pentru accesul în/din săpătura de la șantierul temporar din strada _____, satul _____ comuna _____ față de cele menționate mai sus se constată că au fost încălcate prevederilor art.13, lit. a din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct.10.3, secțiunea a 2 a, partea B din H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime pentru șantierele temporare sau mobile. Constatarea se află consemnată în procesul verbal de cercetare al evenimentului, document care se află la dosarul de cercetare al evenimentului mai sus menționat și care a fost avizat de Inspectia Muncii București.

INSPECTOR DE MUNCA

MARTOR

CONTRAVENIENT

Legitimația GL nr. _____

Prezenta anexă conține 2 pagini, face parte integrantă din procesul de constatare și sancționare a contravenției seria GL, nr.42539 și a fost întocmită în 3 exemplare.