

Faptele de mai sus, și după caz, din anexa la prezentul proces verbal, constituie contravenție conform:

- 1. art. 33(3-6) din Legea 319/2006 și se sancționează conform art. 33(5-6) din Legea 319/2006 cu: Amendă, în sumă de 2000 / Avertisment² și sancțiunea complementară
- 2. art. 33(9) din Legea 319/2006 și se sancționează conform art. 33(9) din Legea 319/2006 cu: Amendă, în sumă de 2000 / Avertisment² și sancțiunea complementară
- 3. art. 33(9) din Legea 319/2006 și se sancționează conform art. 33(9) din Legea 319/2006 cu: Amendă, în sumă de 2000 / Avertisment² și sancțiunea complementară
- 4. art. din și se sancționează conform art. din cu: Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară
- 5. art. din și se sancționează conform art. din cu: Amendă, în sumă de / Avertisment² și sancțiunea complementară

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul³:
 domiciliul în localitatea str.
 înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul et. sc. ap. județul/sectorul
 reprezentată de CUI/CIF/CNP/autorizație nr.
 eliberat(ă) de răscur(ă) la data de având
 la data de cu domiciliul în localitatea str.
 ol. et. sc. ap. județul/sectorul
 Pentru contravenientul cetățean străin/persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează și următoarele date: Pașaport/alt document de trecere a frontierei seria nr. statul emitent
 data eliberării
 Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia:

Contravenientul nu este de față / refuză / nu poate semna, împrejurarea fiind confirmată de martorul:
 Numele/Prenumele C.N.P. B.I./C.I. seria nr.
 domiciliul în localitatea str.
 sc., ap., județul/sectorul, nr., bl., et.

Motivul pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:
 în data de 28.01.2016, ora 13:00, la adresa 302 - Str. Gaiati
 nu erau prezente alte persoane

Alte mențiuni: Contravenientul a luat la cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni⁴:

Suma totală de 2000 lei, reprezentând amenda contravențională, va fi achitată în contul
 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, suma de 6500 lei, reprezentând jumătate din minimum prevăzut de actul normativ pentru amenda/amenziile aplicate, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar o copie de pe chitanță se predă sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, în termenul menționat, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gaiati

În situația neachitării amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.
 Împotriva prezentului proces-verbal, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se va depune la Judecătoria
 Prezentul proces - verbal constituie titlu de creanță și înștiințare de plată de la data înmânării/comunicării, în condițiile legii.
 Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmănat azi sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

Am primit
 CONTRAVENIENT
 No este de față

¹ În cazul în care spațiul alocat este insuficient se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea constituind anexă, parte înregistrată a prezentului proces-verbal.
² Avertismentul se aplică potrivit prevederilor art.5 alin.2 lit.a) și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare
³ Pentru contravenientul persoană juridică se va trece denumirea și sediul social, nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare (CUI) ale acestuia precum și datele complete de identificare ale persoanei care o reprezintă; pentru contravenient întreprindere individuală se va completa CIF; pentru contravenient persoană fizică autorizată se va completa CIF/autorizație nr., iar pentru contravenient persoană fizică datele de identificare, conform actului de identitate
⁴ Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, Inspectorii de muncă vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

seria GL nr. 43270 din 28.01.2026

1.echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălțime”

cap. ” Reguli de semnalizare a zonei de lucru” din Reguli de comportament și Instrucțiuni pentru personalul deservent manevrant nacelă”:

” Lucrări pe trotuar /spații pietonale

1. Se delimitează zona cu bandă de semnalizare și conuri la minimum 1,5 m de aria de lucru
2. Accesul pietonilor trebuie redirecționat în siguranță cu indicatoare:

”Ocoliți pe partea cealaltă”

”Acces interzis - zonă de lucru”

Lucrări pe partea carosabilă

1. Vehiculul de intervenție se poziționează cât mai aproape de zona de lucru, cu luminile de avarie și lampa portativă pornite
2. Se instalează triunghiuri reflectorizante:
În localitate : min 30 m în amonte de trafic;
În afara localității: min 50-100 m.
3. Se instalează indicatoare temporare:
Lucrări pe carosabil;
Ocolire stânga/dreapta
Limită de viteză (40 km/h sau conform proiectului)

Lucrări cu nacela:

1. Nacela se poziționează doar pe suprafață stabilă, cu stabilizatori asigurați
2. Zona din jur se marchează obligatoriu cu:
Conuri cu înălțime mare (min. 50 cm)
Bandă de semnalizare
Balize luminoase în condiții de vizibilitate redusă”

art. 77 din IPSSM 01 FLS: ”(1) Pentru evitarea accidentelor de circulație (când este cazul), zona de lucru trebuie marcată cu panouri de semnalizare de securitate sau îngrădiri speciale, respectând prevederile regulilor de circulație.

Inspector de muncă,

Martor
Nu este de față

Contravenient,

Nu este de față

(2) Măsurile tehnice de securitate în muncă în zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică, sunt asigurate de șeful de lucrare”

art. 39, alin.9, lit. k din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 modif: ” Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind:

....k) semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă”

2. Nu a fost asigurată supravegherea modului de desfășurare a activității de montare a elementelor decorative pe stâlpii de iluminat public, care se desfășura la o înălțime de aproximativ 4,5 m de către conducătorul locului de muncă ori de conducătorul lucrărilor respective sau de altă persoană cu funcție echivalentă cu acesta. Acest fapt a permis desfășurarea activității la o înălțime de aproximativ 5 m de către muncitorul necalificat care nu era verificat medical pentru lucrul la înălțime și fără ca cei doi lucrători să utilizeze echipamentul individual de protecție specific desfășurării unei asemenea activități (centura de siguranță). Această faptă contravine prevederilor din Instrucțiunea proprie de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la înălțime IPSSM nr. 12/2022-Rev. 1/2025 a FLS și ale art. 13, lit. f din Legea 319/2006 modif, care prevăd că:

Instrucțiunea proprie de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la înălțime IPSSM nr. 12/2022-Rev. 1/2025: ...”Lucrul la înălțime trebuie să se desfășoare numai sub supraveghere. În funcție de complexitatea lucrărilor și a gradului de pericolozitate existent, persoana desemnată pentru supraveghere este conducătorul locului de muncă sau conducătorul lucrărilor respective, sau altă persoană desemnată, echivalentă ca funcție.

Înainte de începerea lucrărilor, persoana desemnată cu supravegherea activității trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării și îmbolnăvirii lucrătorilor”

Art. 13, lit. f din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 modif: „În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:

.... f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe”

Inspector de muncă,

Martor
Nu este de față

Contravenient,

Nu este de față

3. Angajatorul **[REDACTAT]** nu a asigurat o instruire suficientă și adecvată astfel încât toți lucrătorii punctului de lucru din Galați să cunoască și să aplice instrucțiunile privind semnalizarea de securitate și sănătate la lucrările executate pe drumurile publice, în zone cu trafic intens. Lucrătorii **[REDACTAT]** au fost instruiți cu Procedura de lucru PL 25.1 și memorialul de semnalizare rutieră, contrar prevederilor art. 20, alin.1 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 modif, care prevede că:

Art. 20 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 modif:

” (1) Angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său:

- a) la angajare;
- b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
- c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
- d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
- e) la executarea unor lucrări speciale.

Inspector de muncă,

Martor
Nu este de față

Contravenient

Nu este de rața